



La vie en fors

Formazione ASKO 2023


Agenda del giorno

- Utilizzo della piattaforma GSD
- Sito YouTube di ASKO Appliances
- La lavastoviglie ASKO DFI756MUXXL
- La lavatrice ASKO WMC6863P.W
- L'asciugatrice ASKO TDC1781H.W
- Forno / Steamer (Forno a vapore) / Microonde
- Domande tecniche dei partecipanti

Utilizzo della piattaforma GSD

- <https://partners.gorenje.com/GSD/>

Lieferant / Fournisseur	Website / Site web	Benutzer / Utilisateur	Passwort / Mode passe
Fors Schulungsunterlagen	https://www.fors.ch/training		FORStraining2018
ASKO Partenaires Français	https://partners.gorenje.com/GSD	Service Français	asko
ASKO Partner Deutsch	https://partners.gorenje.com/GSD	Service Deutsch	asko
ASKO Partner Italiano	https://partners.gorenje.com/GSD	Servizio Italiano	asko



GSD
Abmelden

Suche

Home

Suche

Bestellwesen

Änderungen

Dokument erstellen

Wissensdatenbank

Administration

Einstellungen

Passwort ändern

Email ändern


Sprache ändern

EINSTELLUNGEN
Sprache ändern

Sprache

Speichern

Löschen




Produkt (Art.Nr.) 739437
Type DW60.3
Model DFI756MUXXL



 **SPL**  **TD**  **UM**  **PI**

Sito YouTube di ASKO Appliance

- [\(130\) AskoAppliances - YouTube](#)



The screenshot shows the YouTube channel page for ASKO Appliances. At the top is a banner image of a black ASKO appliance with the text "Inspired by Scandinavia" and a small "ASKO Website" button. Below the banner is the channel's profile picture, a circular logo with a stylized 'A'. The channel name "AskoAppliances" is displayed, along with the handle "@AskoAppliancesGlobal", 1190 subscribers, and 270 videos. A description reads: "Our journey from relatively humble beginnings in a farming community in S...". A navigation bar includes tabs for "ÜBERSICHT", "VIDEOS", "SHORTS", "PLAYLISTS", "COMMUNITY", "KANÄLE", and "KANALINFO". Below this, the "Erstellte Playlists" section shows five video thumbnails with their respective video counts: "Celsius Cooking" (2), "ASKO Installation instructions" (2), "ASKO Stories" (25), "ASKO EuroCucina 2022" (9), and "ASKO Celsius®Cooking -" (1).

Lavastoviglie ASKO DFI756MUXXL

- [\(129\) Animazione ASKO DW60 - YouTube](#)

- Sistema di distribuzione idrica

[GSD \(gorenje.com\)](#)

- Scambiatore di calore

[GSD \(gorenje.com\)](#)

- DW60.3 Modalità di servizio

[GSD \(gorenje.com\)](#)



Lavastoviglie ASKO DFI756MUXXL

- Preparazione della lavastoviglie per il servizio DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Smontaggio della ventola DW50/DW60. [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Smontaggio della pompa di drenaggio DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Sostituzione dell'interfaccia utente DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

Lavastoviglie ASKO DFI756MUXXL

- Sostituzione della guarnizione inferiore dello sportello DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)
 - Smontaggio della valvola di ingresso DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)
 - Sostituzione del dispenser di sapone DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)
 - Smontaggio della centralina DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)
- !! Attenzione Numero di riferimento Variante del dispositivo sull'etichetta!! [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)

Lavastoviglie ASKO DFI756MUXXL

- Smontaggio della porta esterna FI DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Smontaggio della valvola di ingresso del serbatoio dell'acqua [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Smontaggio del sistema di illuminazione a LED DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Smontaggio della serratura DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

Lavastoviglie ASKO DFI756MUXXL

MENU' DI SERVIZIO [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD(gorenje.com))

- Dopo il reset dell'elettronica (quando si cambia un componente) si passa automaticamente al menu 2 per la calibrazione del sensore di pressione.
- La valvola di ingresso dell'acqua è impostata su PULSE. È possibile modificarla su TIME se non entra abbastanza acqua.

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

- Errore F68 o F11 su un apparecchio con un'installazione elevata [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD(gorenje.com))

Lavastoviglie ASKO DFI756MUXXL

INFORMAZIONI PRATICHE

- La pompa del sistema di autodosaggio non può essere riparata, ma deve essere sostituita.
- Prima di sostituire l'elettronica perché la macchina non si avvia, verificare che il "diamante" della serratura faccia contatto con la porta. Se non sporge di circa 6 mm, il contatto non è garantito.

La lavatrice ASKO WMC6863P.W

- [\(129\) Sistema di lavaggio ASKO Pro Wash - YouTube](#)
- WM75.1 non ha un sistema di dosaggio automatico e TWC Controllo Totale del Peso
- WM75,2v con sistema di autodosaggio e controllo del peso del motore MWT
- WM75/85.1/B Funzionamento [GSD \(gorenje.com\)](#)

Contrôle du poids

Le contrôle du poids du système (MWC, TWC) est utilisé pour mesurer le poids du linge dans le tambour au début du programme de lavage. L'affichage doit comporter un curseur pour indiquer la quantité de charge (sans chiffres). Chaque machine à laver a une fonction intégrée de contrôle du poids total (TWC - Total Weight Control) par le biais du capteur de niveau d'eau. La pesée supplémentaire du linge (MWC- contrôle du poids du moteur) pour des appareils qui ont un système de dosage automatique intégré (ADS).

	Load Detection - Assignment		
MWC	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{3}$
TWC	Half Load		Full Load



La lavatrice ASKO WMC6863P.W

- Sostituzione del display [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Sostituzione della pompa di scarico [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

L'errore E7 è un problema con la pompa. Sembra che il filtro lasci passare troppo materiale e blocchi la pompa. Un nuovo filtro con schermo filtra meglio. L'utente deve ora pulire il filtro più volte all'anno.

- Sostituzione della cerniera [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

Dal 2020, le cerniere sono in un unico pezzo e le boccole in plastica sono più spesse per ridurre il rumore e le vibrazioni.

- Sostituzione della serratura della porta [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

La lavatrice ASKO WMC6863P.W

MENU' DI SERVIZIO [GSD \(gorenje.com\)](http://gorenje.com)

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO


- Perdita d'acqua dalle porte inferiori della [GSD \(gorenje.com\)](http://gorenje.com)

INFORMAZIONI PRATICHE

- Errore I37 durante la sostituzione dell'elettronica o dell'interfaccia utente. In questo caso, i due componenti non hanno più la stessa versione software. In questo caso, è possibile aggiornare il software o sostituire i due componenti utilizzando il kit.
- Attenzione durante il programma di prova su una macchina con sistema di dosaggio automatico. Questa funzione deve essere disattivata, altrimenti i serbatoi si svuoteranno nella macchina.
- Se sul display compare un errore E0, è necessario avviare il programma di test. Configurazione del motore.

L'asciugatrice ASKO TDC1781H.W

- [\(130\) Asciugatrice ASKO - Tamburo morbido - YouTube](#)



L'asciugatrice ASKO TDC1781H.W

- Sostituzione della piastra laterale [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Difficoltà di rotazione del tamburo [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

L'asciugatrice ASKO TDC1781H.W

MENU' DI SERVIZIO [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD.gorenje.com)

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO

- Funzionamento rumoroso - Vibrazioni del compressore [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD.gorenje.com)
Rumore di tamburo che sbatte, forse dovuto alla giuntura del tamburo (saldatura) che fuoriesce un po'.
Si può rimediare a questo problema battendo leggermente con un martello.
- Funzionamento rumoroso del tamburo [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD.gorenje.com)

INFORMAZIONI PRATICHE

- Non dimenticare di pulire il filtro anteriore del condensatore. Attenzione alle alette!
- La cinghia viene cambiata dalla parte posteriore.
- Lo sportello si apre automaticamente se all'interno c'è troppa biancheria.

Forno / Vaporetto / Microonde

INFORMAZIONI PRATICHE

- Danni allo smalto non coperti dalla garanzia [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)
- Troppa acqua residua nel vaporizzatore a causa del calcare nel sistema a vapore dell'[ASKO Steamer](https://www.asko-steamers.com)
- Sostituzione della guarnizione dello sportello dei forni a vapore [GSD BIO \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)

Domande dei partecipanti

