



La vie en fors

Formation ASKO 2023


Agenda

- Utilisation de la plateforme GSD
- Site YouTube ASKO Appliance
- Le lave vaisselle ASKO DFI756MUXXL
- Le lave linge ASKO WMC6863P.W
- Le sèche linge ASKO TDC1781H.W
- Four / Steamer / Micro-ondes
- Questions techniques des participants

Utilisation de la plateforme GSD

- <https://partners.gorenje.com/GSD/>

Lieferant / Fournisseur	Website / Site web	Benutzer / Utilisateur	Passwort / Mode passe
Fors Schulungsunterlagen	https://www.fors.ch/training		FORStraining2018
ASKO Partenaires Français	https://partners.gorenje.com/GSD	Service Français	asko
ASKO Partner Deutsch	https://partners.gorenje.com/GSD	Service Deutsch	asko
ASKO Partner Italiano	https://partners.gorenje.com/GSD	Servizio Italiano	asko



GSD
Abmelden

Suche

Home

Suche

Bestellwesen

Änderungen

Dokument erstellen

Wissensdatenbank

Administration

Einstellungen

Passwort ändern

Email ändern


Sprache ändern

EINSTELLUNGEN
Sprache ändern

Sprache

Speichern

Löschen



Produkt (Art.Nr.) 739437
Type DW60.3
Model DFI756MUXXL

SPL


TD

UM

PI

Site YouTube ASKO Appliance

- [\(130\) AskoAppliances - YouTube](#)



The screenshot shows the YouTube channel page for ASKO Appliances. The banner image features the text "Inspired by Scandinavia" and the ASKO logo. Below the banner, the channel name "AskAppliances" is displayed along with the handle "@AskAppliancesGlobal", 1190 subscribers, and 270 videos. A description snippet reads: "Our journey from relatively humble beginnings in a farming community in S...". Navigation tabs include ÜBERSICHT, VIDEOS, SHORTS, PLAYLISTS, COMMUNITY, KANÄLE, and KANALINFO. A section titled "Erstellte Playlists" shows five video thumbnails with their respective counts: Celsius Cooking (2), ASKO Installation instructions (2), ASKO Stories (25), ASKO EuroCucina 2022 (9), and ASKO Celsius®Cooking - (1).

Le lave vaisselle ASKO DFI756MUXXL

- [\(129\) ASKO DW60 Animation – YouTube](#)
- Système de distribution d'eau [GSD \(gorenje.com\)](#)
- Échangeur de chaleur [GSD \(gorenje.com\)](#)
- Mode de service DW60.3 [GSD \(gorenje.com\)](#)



Le lave vaisselle ASKO DFI756MUXXL

- Préparation du lave vaisselle pour le service DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)
- Démontage du ventilateur DW50/DW60. [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)
- Démontage de la pompe de vidange DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)
- Remplacement de l'interface utilisateur DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)

Le lave vaisselle ASKO DFI756MUXXL

- Remplacement du joint de porte inférieur DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)
 - Démontage de la valve d'admission DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)
 - Remplacement du distributeur de savon DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)
 - Démontage de l'unité de contrôle DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)
- !! Attention N° Ref Variante de l'appareil sur étiquette !! [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com/GSD)

Le lave vaisselle ASKO DFI756MUXXL

- DW 60 Démontage de la porte extérieure FI [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com/GSD)
- Démontage de la valve d'entrée du réservoir d'eau [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com/GSD)
- Démontage de l'éclairage à LED DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com/GSD)
- Serrure de porte - démontage DW60 [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com/GSD)

Le lave vaisselle ASKO DFI756MUXXL

MENU DE SERVICE [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

- Après un reset de l'électronique (lors d'un changement de composant) celle-ci se met automatiquement sur le menu 2 pour le calibrage de la sonde de pression.
- La soupape d'entrée d'eau est réglée sur PULSE. Cela peut être changé sur TIME s'il n'y a pas assez d'eau qui entre.

INFORMATIONS DE SERVICE

- Erreur F68 ou F11 sur un appareil avec une installation élevée [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

INFORMATIONS PRATIQUES

- La pompe du système auto-dose ne peut être réparée mais doit être changée
- Avant de changer une électronique parce que la machine ne se met pas en marche, contrôler si le „diamant“ de la serrure fait bien le contact de porte. Si celui-ci ne dépasse pas de env. 6mm le contact est evtl. pas garanti.

Le lave linge ASKO WMC6863P.W

- [\(129\) ASKO Pro Wash Washing System - YouTube](#)
- WM75.1 n'a pas de système auto-dosage et a le TWC Total Weight Control
- WM75.2v a le système auto-dosage et le MWT Motor Weight Control
- Fonctionnement WM75/85.1/B [GSD \(gorenje.com\)](#)

Contrôle du poids

Le contrôle du poids du système (MWC, TWC) est utilisé pour mesurer le poids du linge dans le tambour au début du programme de lavage. L'affichage doit comporter un curseur pour indiquer la quantité de charge (sans chiffres). Chaque machine à laver a une fonction intégrée de contrôle du poids total (TWC - Total Weight Control) par le biais du capteur de niveau d'eau. La pesée supplémentaire du linge (MWC- contrôle du poids du moteur) pour des appareils qui ont un système de dosage automatique intégré (ADS).

	Load Detection - Assignment		
MWC	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{3}$
TWC	Half Load		Full Load



Le lave linge ASKO WMC6863P.W

- Display replacement [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
- Remplacement de la pompe de vidange [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

Erreur E7 est un problème de la pompe. Le filtre semble laisser passer trop de matériel et bloque la pompe. Un nouveau filtre avec tamis filtre mieux. L'utilisateur doit maintenant nettoyer ce filtre plusieurs fois par année.

- Remplacement de la charnière [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)

Depuis 2020 les charnières sont en une pièce et pour atténuer le bruit et les vibrations les douilles en plastique sont plus épaisses.

- Remplacement de la serrure de porte [GSD \(gorenje.com\)](https://gorenje.com)
-

Le lave linge ASKO WMC6863P.W

MENU DE SERVICE [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD.gorenje.com)

INFORMATIONS DE SERVICE


- Fuite d'eau au niveau des portes inférieures [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD.gorenje.com)

INFORMATIONS PRATIQUES

- Erreur I37 lors d'un changement d'électronique ou de User interface. Dans ce cas, les deux composants n'ont plus la même version de software. Dans ce cas on peut faire un update du software où alors changer les deux composant à l'aide du kit.
- Attention lors du programme test sur appareil avec système auto-dose. Cette fonction doit être désactivée sinon les réservoirs vont se vider dans la machine.
- Si Erreur E0 sur le display, le programme test doit être démarré. Configuration du moteur.

Le sèche-linge ASKO TDC1781H.W

- [\(130\) ASKO Dryer - Soft Drum - YouTube](#)



Le sèche-linge ASKO TDC1781H.W

- Remplacer la plaque latérale [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD(gorenje.com))
- Rotation difficile du tambour [GSD \(gorenje.com\)](http://GSD(gorenje.com))

Le sèche-linge ASKO TDC1781H.W

MENU DE SERVICE [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gsd-gorenje.com)

INFORMATIONS DE SERVICE

- Fonctionnement bruyant - vibration du compresseur [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gsd-gorenje.com)
Bruits de tambour qui tappe evtl. à cause du raccord (soudure) du tambour laquelle dépasse un petit peu. On peut y remédier en la retapant délicatement avec le marteau.
- Fonctionnement bruyant du tambour [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gsd-gorenje.com)

INFORMATIONS PRATIQUES

- Ne pas oublier à nettoyer le filtre frontal du condenseur. Attention aux lamelles!
- La courroie ce change par l'arrière.
- La porte peut s'ouvrir de soit même s'il y a trop de linge à l'intérieur.

Four / Steamer / Micro-ondes

INFORMATIONS PRATIQUES

- Dommages à l'émail non couverts par la garantie [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)
- Trop d'eau résiduelle dans le steamer à cause du calcaire dans le système de vapeur [Steamer ASKO](#)
- Remplacement du joint de porte sur les fours à vapeur BIO [GSD \(gorenje.com\)](https://www.gorenje.com)

Question des participants



Nos Contacts per E-Mail

Commandes de pièces

ersatzteile@fors.ch / pieces@fors.ch / pezzi@fors.ch

Confirmation des interventions de service et communication avec la planification des besoins

service-antrag@fors.ch / assistance@fors.ch / assistenza@fors.ch

Demandes de garanties et questions techniques

service@fors.ch / sav@fors.ch

Merci de votre attention !